




Kit de dépannage alimentation des châssis ICC9



Qté	Désignation	Position
1	1A6T	FP05
1	2,2nF 10% 1KV	CP13
1	BA157 / BY201	DP23
1	BUV48CFI/ON4915	TP10
1	TEA2261	IP01

35029320

